


PC-877 Glamour Clear Coat

(Лак)



Высокоэффективный лак для всех видов ремонта. Лак обладает высоким устойчивым блеском, отличается усиленной стойкостью к внешним воздействиям.



Пропорции смешивания:

По объёму	по весу	Clear Coat	PC-877 Glamour
2	100	Hardener	PC-8611/8612/8613
1	50	Thinners	PC-1/2/3
0-10%	0-10%		




Использование мерной линейки



Краскопульт : 1.2-1.4mm
Давление нанесения:
1.7-2.2 бар на входе
HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке



Нанесение: 1,5-2 слоя.
Первым наносится средний слой, равномерно на всю поверхность, вторым наносится полноценный ровный слой



Между слоями :
5-10 минут при 20°C
Перед сушкой:
15-20 минут при 20°C



15 часа при 20°C
40 минут при 60°C
При нанесении 2 слоев



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Продукты и добавки

продукты
Отвердители
Разбавители
Добавки

PC-877 VOC Glamour
PC-8611/8612/8613
PC-1/2/3
PC-6960 замедлитель (см.ТД), PC-6930 антисиликоновая добавка (см.ТД),
Матирующая добавка PC-6940 (см.ТД)


Основные компоненты

PC-877 VOC Glamour: Акриловые и полиэфторные смолы
Hardeners PC-8611/8612/8613: смолы полиизоционата

Материалы подложки

Базовое покрытие Perfecoat: после выдержки не менее 15 минут 20°C

Вязкость



16-18 сек. (DYN Cup 4 при 20°C)

Процесс нанесения и создание перехода



Первый слой наноситься как средний, после чего надо сделать выдержку 5-10 минут при 20°C.

Следующий слой наноситься как полный, равномерный, после чего необходимо выдержать 15-20 минут при 20°C перед сушкой.

Выдержка между слоями: при окраске больших поверхностей выдержка может быть минимальна.

Перекраска после цикла сушки: может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.

Создание перехода: Создание перехода по лаку при локальном ремонте См ТД PC-6920 SRA

При необходимости шлифования и тяжелой полировки возможно нанесение третьего слоя после соответствующей выдержки.

Срок годности после смешивания

С отвердителем PC-401	2 часа при 20°C
С отвердителем PC-402/403	3 часа при 20°C

Время сушки



Соблюдайте выдержку, как минимум 15 минут при 20°C перед началом сушки при 60°C.
Время сушки зависит от техники нанесения и температуры объекта
Необходимо учитывать время нагрева объекта до температуры 60°C.

		PC-8611	PC-8612	PC-8613
20°C	От пыли	60 минут	60 минут	60 минут
	Полное высыхание*	6 часов	6 часов	6 часов
60°C	От пыли	10 минут	15 минут	20 минут
	Полное высыхание*	20 минут	30 минут	40 минут

Инфракрасная сушка



Полное отверждение происходит приблизительно через 10 минут.
Выдержка перед сушкой с ИК не менее 5 минут.
Температура поверхности не должна превышать 100°C.

Полировка



Пылинки и небольшие дефекты могут быть заполированы по истечению времени воздушной сушки или после температурной сушки, когда поверхность остынет.
Аккуратно удалите дефекты шлифованием и заполируйте места шлифования согласно рекомендациям.
Готов к полировке через 1 час после окончания цикла сушки

Для подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

Толщина плёнки

За 2 слоя – 40-60 мкм

Теоретический расход

Теоретический расход при толщине сухого покрытия в 1 мкм
380м²/литр

Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет 460 г/литр

Хранение

Срок годности 2 года, определен, для закрытой упаковки при 20°C.
Избегайте большого температурного колебания.