


FIXAIR 51

Быстросохнущая однокомпонентная адгезионная грунтовка для пластиков



Описание

- Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к различным поверхностям: старое ЛКП, стекло, пластик (в том числе PP и PE), алюминий;
- Быстросохнущая грунтовка под однокомпонентные и двухкомпонентные лакокрасочные материалы;
- Не требует добавления других компонентов.
- Состав: полиолефины и органические растворители


Подготовка

Очистить поверхность пластиковой детали, если она не загрунтована OEM грунтом, теплой водой с моющим средством.
Обезжирить поверхность обезжиривателем.
Обработать поверхность Scotch Brite тип S (серый). Затем обезжирить поверхность обезжиривателем и удалить пыль липкой салфеткой.
Температура воздуха, поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C во время нанесения и сушки. Относительная влажность воздуха во время нанесения и сушки не должна превышать 80%.



Нанесение

- Наносите в один слой на пластиковую деталь. Теоретический расход составляет 50 г/м².
- Нанесение на алюминий: грунтовка наносится до сплошного мокрого слоя (ориентировочный расход - 50 г/м²), сушка 5-10 мин.
- Грунтовка готова к использованию, добавление других компонентов не требуется. Наносить с расстояния 25-30см.



Выдержка

DFT 3 мкм	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Сухая «от пыли»	15 мин	5-10 мин	5 мин
Сухая «на отлип»	20-25 ч	10-15 мин	5-7 мин
Минимальная сушка до нанесения эмали	20-24 мин	10-15 мин	5-7 мин

Последующие покрытия

После выдержки на грунт могут быть нанесены 1 и 2к продукты включая базовые, акриловые эмали и грунты.



Безопасность

Используйте соответствующий респиратор. Содержит органические растворители. Выполняйте малярные работы с местной и общей вентиляцией. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. В случае попадания на кожу промойте загрязненные участки водой с мылом, высушите и смажьте жирным кремом. Хранить материал в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Используйте взрывозащищенное оборудование, освещение, искробезопасные инструменты. Тушите, распыляя воду или используя воздушно-механическую пену и порошки.
